

2022 Citroën Accu test rapport

Voertuig Informatie

2022/Citroën/JUMPY (K0)

VIN: VF7V1ZKXZNZ067877

Accu code: --

Maximaal op te slaan energie: 50kWh

Kilometerstand: 6787.5 km

Nummerplaat: VST-45-Z

Nominale spanning: 400V

Nominale capaciteit: 125Ah

Informatie voor klanten

Naam: AVB

Tel: --

Apparaat informatie

Scanner: MaxiSys MS909EV

Serienummer: VA9GN8C01090

Versie: V6.40

Accu energie status

Accu Informatie

100%

SOH

SOC

88%

Onderhoudsadvies:De accu is in orde.

Totale spanning:

436.30V

Maximale celspanning:

4.041V

Minimale celspanning:

4.021V

Spanning delta:

21mV

Totale stroom:

0.05A

Maximale temperatuur:

18.0°C

Minimale temperatuur:

N/A

Modules:

18

Informatie over celspanning								
Test resultaten:De celspanningen van alle accumodules zijn in orde.								
Module	Accu celspanning							
M1	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.041V	4.039V	4.037V	4.041V	4.039V	4.039V		
M2	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.038V	4.040V	4.038V	4.041V	4.040V	4.039V		
M3	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.039V	4.037V	4.039V	4.039V	4.038V	4.038V		
M4	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.038V	4.040V	4.037V	4.039V	4.037V	4.039V		
M5	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.040V	4.038V	4.039V	4.039V	4.039V	4.040V		
M6	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.041V	4.041V	4.041V	4.038V	4.039V	4.038V		
M7	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.040V	4.040V	4.040V	4.039V	4.039V	4.039V		
M8	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.041V	4.037V	4.038V	4.039V	4.039V	4.040V		
M9	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.040V	4.040V	4.039V	4.037V	4.021V	4.033V		

AUTEL®

www.versteegbuurman.com

MaxiSys MS909EV

1

M10	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.037V	4.039V	4.039V	4.041V	4.040V	4.039V		
M11	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.040V	4.040V	4.037V	4.040V	4.036V	4.040V		
M12	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.039V	4.039V	4.038V	4.038V	4.040V	4.040V		
M13	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.039V	4.040V	4.038V	4.040V	4.040V	4.040V		
M14	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.038V	4.039V	4.041V	4.040V	4.041V	4.038V		
M15	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.039V	4.039V	4.037V	4.041V	4.037V	4.037V		
M16	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.036V	4.039V	4.038V	4.033V	4.038V	4.040V		
M17	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.040V	4.041V	4.037V	4.040V	4.039V	4.039V		
M18	#1	#2	#3	#4	#5	#6		
	4.040V	4.041V	4.040V	4.040V	4.040V	4.040V		

● Zwart: OK ● Oranje: Waarschuwing ⚠ ● Rood: Niet OK 🚫

Naam van de klant: _____

Technicus: _____

Datum: _____

Opmerking:Bewaar een kopie van dit rapport voor uw administratie.

Disclaimers: Dit testrapport is alleen voor de referentie van voertuig inspectie en reparatie. Autel is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die het gevolg zijn van het gebruik, misbruik of montage van het scangereedschap.